


Spoločnosť Makita sťahuje od používateľov produkt DGP180



Akumulátorová maznica Makita DGP180Z (čiarový kód 088381 88681 9), DGP180RT (čiarový kód 088381 88677 2) a OHYBNÁ HADICA dostupná ako príslušenstvo:

SÚPRAVA OHYBNEJ HADICE 600: Číslo výrobku:191A80-4 (čiarový kód 088381 55851 8), 191W59-7 (čiarový kód 088381 58534 7)

SÚPRAVA OHYBNEJ HADICE 1200: Číslo výrobku:191A79-9 (čiarový kód 088381 55850 1), 191W58-9 (čiarový kód 088381 58533 0)

Dotknuté produkty je možné určiť podľa ich sériového čísla. Prejdite na našu webovú stránku, kde zistíte, či sa akcia týka aj vášho produktu. (pozrite si kontaktné údaje uvedené nižšie)

Prečo je tento produkt nebezpečný?

Opakované ohýbanie špičky hadice na vstrekovanie maziva do úzkych priestorov spôsobí, že sa v blízkosti špičky hadice vytvorí diera, z ktorej vystrekuje mazivo.

Ako postupovať

Používatelia musia okamžite prestať používať sťahované modely akumulátorových mazníc aj príslušnú súpravu hadíc ako príslušenstvo.

Nápravné opatrenia pre spotrebiteľov

Hadica bude bezplatne vymenená.

Spoločnosť Makita zabezpečí vrátenie dotknutých zariadení aj príslušenstva.

Informujte o tomto stiahnutí aj ostatných, najmä ak viete, že sťahovaný produkt bol ponúknutý, zapožičaný alebo predaný niekomu inému



Bezpečnostné stiahnutie produktu

Dátum: 18.3.2025

Kontaktné údaje

Kontaktujte svojho predajcu alebo priamo zákaznícky servis spoločnosti Makita na adrese:

Makita s.r.o

Priemyselná 26

97401 Banská Bystrica

info@makita.sk

servis@makita.sk

Sériové čísla produktov

- 1001K až 225289K
- 1001R až 87860R
- 1001E až 16934E

Informujte o tomto stiahnutí aj ostatných, najmä ak viete, že st'ahovaný produkt bol ponúknutý, zapožičaný alebo predaný niekomu inému